

مشخصات فنی رنگ های تمام پلاستیک استاندارد جهان:



پوش رنگ تمام پلاستیک مات ، الماس (ممتاز) و زمرد (درجه یک) بر پایه کوپلیمر وینیل استات تولید شده است. این پوش رنگ جهت کلیه سطوح (گچی ، سیمانی ، بتونی ، آجری ، آردواز و چوبی) داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. مقاومت عالی در برابر شستشو ، قدرت پوشاندگی عالی ، خشک شدن سریع ، قلم خوری مناسب رقیق شدن با آب ، چسبندگی عالی ، سهولت اجراء ، نداشتن بوی نامطبوع و سازگاری با محیط زیست از مزایای این پوش رنگ می باشد.

مشخصات فنی رنگ های نیم پلاستیک استاندارد جهان:



پوش رنگ نیم پلاستیک مات صدف (ممتاز) و یاقوت (درجه یک) بر پایه کوپلیمر وینیل استات تولید شده است. این پوش رنگ جهت کلیه سطوح (گچی ، سیمانی ، بتونی ، آجری ، آردواز و چوبی) داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. خشک شدن سریع ، قلم خوردگی مناسب ، رقیق شدن با آب ، چسبندگی عالی ، سهولت در اجرا و سازگاری با محیط زیست از مزایای این پوش رنگ می باشد.

مشخصات فنی مولتی پرایمینگ جهان:



رنگ مولتی پرایمینگ جهان از مرغوبترین رزین های اکریلیک پایه آب تهیه شده و برای رنگ آمیزی سریع ، زیبا و بادوام کلیه سطوح (گچی ، سیمانی ، آجری ، آردواز و چوبی) داخل و خارج ساختمان (بیمارستانها ، مهد کودکها ، اتاق خواب کودکان و کلیه اماکنی که از لحاظ بهداشتی از حساسیت بیشتری برخوردارند) و همچنین جهت زیرکار رنگهای اکریلیک ، پلاستیک و مولتی کالر مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی رنگ های اکریلیک جهان:



Paint Roller



Paint Spray Gun



Paint Brush

رنگ اکریلیک از مرغوبترین رزین های اکریلیک پایه آب تهیه شده و برای رنگ آمیزی سریع ، زیبا و بادوام کلیه سطوح (گچی ، سیمانی ، آجری ، آردواز و چوبی) داخل و خارج ساختمان (بیمارستانها ، مهد کودکها ، اتاق خواب کودکان و کلیه اماکنی که از لحاظ بهداشتی از حساسیت بیشتری برخوردارند) مورد استفاده قرار می گیرد.

از مزایای رنگ های اکریلیک جهان:

- قابلیت رقیق شدن با آب و سازگار با محیط زیست
- سهولت اجرا و نداشتن بوی نامطبوع
- پوشش بالا و قابلیت شستشوی عالی
- عدم جذب گرد و غبار
- دوام عالی در برابر نور خورشید و اشعه ماوراء بنفش
- سرعت خشک شدن بالا
- 100% قابل شستشو



آماده سازی سطوح جهت رنگ آمیزی:

قبل از رنگ آمیزی از طریق جدا نمودن نقاط سست ، باز بودن شکافها و درزها جداکردن رنگ های پوسته شده ، سطح را آماده سازی نمایید. سپس در صورت نیاز با گچ یا بتونه ، سطح زیرکار را صاف و سپس سنباده کاری شود. سطح نهایی قبل از رنگ آمیزی می بایست تمیز و بدون هرگونه آلودگی ، گرد و غبار و یا چربی باشد.

